


《久枝小学校》

2018. 3. 31 現在



**【337番】**  
(状況) 車の交通が多い通学路です。児童が水路に転落する可能性があります。  
(対策) グリーンベルトを引き、水路にガードパイプを設置しました。

**【199番】**  
(状況) 途中から歩道がなくなり、離合する車の間を気を付けながら通学しています。  
(対策) 通学路の変更を検討しましたが、現状のほうが安全と判断し、児童に安全指導を行います。

**【198番】**  
(状況) 複雑な交差点で、スピードも速いうえ、一方通行を逆走する車もあります。  
(対策) 路側帯を広くする白線を塗り直しました。

**【298番】**  
(状況) 歩行者や自転車の横断が多い場所です。  
(対策) グリーンベルトを引きました。

**【297番】**  
(状況) 横断歩道が消えかけています。  
(対策) 横断歩道を塗り直しました。

**【41番】**  
(状況) 通勤時の抜け道となっていてスピードを出して走る車が多い道です。  
(対策) 路肩の白線を塗り直しました。横断歩道を設置しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。  
■各箇所の番号は管理上の番号です■