



【103 番】

(状況) 児童が登校のために横断する三叉路ですが信号機や横断歩道はなく、大型車の通行もあり、車のスピードも出ている危険な場所です。

(対策) ポールを設置し、ドット線を引きました。

【102 番】

(状況) 下り坂方向にスピードが出る地点で、横断歩道のないところを横断している状況です。

(対策) 横断歩道を設置しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■