

通学路合同点検対策箇所図（味酒小学校）



H29【NO. 7】 済

(状況) 通勤時間帯に車の交通量が多い箇所、歩道が途中でなくなるため注意が必要です。

(対策) **グリーンベルトを設置しました。**



H29【NO. 8】 済

(状況) スピードを出して車が走り交通量も多い箇所です。

(対策) **減速マークを設置し、外側線と中央線（黄色）を引き直しました。**



H29【NO. 9 H24-8】 済

(状況) 見通しの悪い交差点で、車や自転車の通行量が多い箇所危険です。

(対策) **外側線・一時停止線・止まれを引き直し、交差点マークとドット線を設置しました。**



H29【NO. 3】 済

(状況) 交通量が多く、交差点の見通しも悪い箇所です。

(対策) **横断歩道の幅を拡幅して引き直しました。**



H29【NO. 2】 済

(状況) 道幅が狭いため、車と接触する危険があります。

(対策) **外側線を引き直しました。**



H29【NO. 1】 済

(状況) 交通量が多い道路で、区画線がないため、歩行者が横断する際に車と接触する危険があります。

(対策) **踏切内に区画線を設置しました。**



H29【NO. 6】 済

(状況) 道幅が広く直線道路でスピードを出して走る車があり、交差点を横断する際に注意が必要です。

(対策) **交差点マークを設置しました。**



H29【NO. 5 H24-2】 済

(状況) 道幅の狭い道で外側線も薄くなっています。

(対策) **路側帯を拡幅して外側線を引き直しました。**



H29【NO. 10 H24-190】

(状況) 時間帯規制がありますが進入してくる車が多いです。

(対策) 路面に時間帯規制標示を設置する予定であったが、



H29【NO. 4】 済

(状況) 交通量が多く、スピードを出して走る車が多い箇所です。

(対策) **グリーンベルトを設置しました。「30」規制の路面標示を設置しました。**

