


通学路合同点検対策箇所図（東雲小学校）



H29【NO. 1】 済



〔状況〕
通学時間帯の交通量が多く、横断歩道を渡るときに注意が必要な箇所です。

〔対策〕
交差点マークとグリーンベルトを設置しました。
横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 2 H24-193】



〔状況〕
地下道で人の目が届きにくく、防犯上の不安があります。

〔対策〕
地下歩道の照明交換と、防犯ミラーの設置を予定しています。

H29【NO. 3 H24-194】



〔状況〕
地下道で人の目が届きにくく、防犯上の不安があります。

〔対策〕
地下歩道の照明交換と、防犯ミラーの設置を予定しています。

特注

H29【NO. 4】 済



〔状況〕
五叉路の交差点で、いろいろな方向から車が通行するため危険です。

〔対策〕
区画線等（交差点マーク・ドット線・ゼブラ）を設置しました。
止まれを引き直しました。