

# 通学路合同点検対策箇所図（清水小学校）



H29【NO. 5】 済

（状況）  
見通しの悪い交差点で、止まれ表示も薄くなっています。

（対策）  
外側線・交差点マークの設置、止まれを引き直しました。



H29【NO. 4】 済

（状況）  
見通しの悪い交差点で、道幅も狭い箇所です。

（対策）  
外側線・停止線・止まれを引き直しました。



H29【NO. 3】 済

（状況）  
見通しの悪い交差点で、止まれも薄くなっています。

（対策）  
外側線・停止線・止まれを引き直しました。



H29【NO. 2】

（状況）  
車や自転車の通行が多い交差点で、横断歩道も薄くなっています。

（対策）  
外側線（巻き込み）・横断歩道・停止線・止まれを引き直しました。交差点マークを設置する予定です。



H29【NO. 1】 済

（状況）  
路側帯のカラー舗装が薄くなっています。

（対策）  
外側線・横断歩道・停止線・止まれ・グリーンベルトを引き直しました。

