

通学路合同点検対策箇所図（和気小学校）



H29 [NO. 9] 済

（状況）
交差点が複数ある箇所、横断時に注意が必要です。

（対策）
交差点マークを設置しました。



H29 [NO. 3] 済

（状況）
外側線や横断歩道が薄くなって危険です。

（対策）
グリーンベルトを設置し、外側線を引き直しました。
横断歩道を引き直しました。



H29 [NO. 4] 済

（状況）
見通しの悪い交差点で、横断時に注意が必要です。

（対策）
ドット線とカーブミラーを設置しました。



H29 [NO. 2] 済

（状況）
横断歩道が薄くなって、横断時に注意が必要です。

（対策）
横断歩道を引き直しました。



H29 [NO. 1] 済

（状況）
交通量の多い交差点で、注意が必要な箇所です。

（対策）
カーブミラーを交換し、減速マークを設置しました。
横断歩道を引き直しました。



H29 [NO. 5] 済

（状況）
見通しの悪い曲がり道で、注意が必要です。

（対策）
カーブミラーを設置しました。



H29 [NO. 6]

（状況）
見通しの悪い交差点で、朝の車の通行量が多い箇所です。

（対策）
ドット線を設置しました。
交差点マーク、通学路標識の設置を予定しています。



H29 [NO. 7]

（状況）
一部の区間で歩道が整備されていません。歩道が整備されれば、通学路として利用できます。

（対策）
歩道整備を予定しています。



H29 [NO. 8] 済

（状況）
見通しの悪い交差点で、危険です。

（対策）
外側線を巻き込み、ドット線・交差点マークを設置しました。

