

通学路合同点検対策箇所図（三津浜小学校）

H29【NO. 4】 済



(状況)
内港とフェリー桟橋や水産市場等を結ぶ主要道路で、交通量が多く大型車もよく通る。

(対策)
カーブミラーを大きいサイズに交換しました。

H29【NO. 3】 済



(状況)
道路が狭く見通しが悪い。

(対策)
交差点マーク設置、既設カーブミラーを交換しました。カーブミラーを設置しました。

H29【NO. 1】 済



(状況)
道路が狭く見通しが悪い交差点で、カーブミラーはあるが見えにくい状態です。

(対策)
カーブミラーの位置を調整しました。

H29【NO. 2】 済



(状況)
道幅が狭く見通しが悪く、スピードを出して通る車がいて危険です。

(対策)
交差点マークを引き直しました。

