


通学路合同点検対策箇所図（興居島小学校）



H29【NO. 1】 済

(状況)
山から海沿いへの下り坂で、道幅が狭いカーブです。

(対策)
減速マークを設置しました。

H29【NO. 2】 済

(状況)
カーブミラーはあるが、劣化していて見えにくい状態です。

(対策)
カーブミラーを交換しました。

H29【NO. 3】

(状況)
一部、側溝に蓋がない箇所があり、歩行する空間が狭くなっており、注意が必要です。

(対策)
側溝蓋の設置を予定しています。

H29【NO. 5 H24-91】

(状況)
狭い道路です。

(対策)
地元からの要望により拡幅工事を行います。（一部工事済）

H29【NO. 4】 済

(状況)
直角に曲がるカーブで、公園の樹木が視界を遮っているため、見通しが悪く危険です。

(対策)
公園の樹木を伐採しました。コンクリート擁壁に反射板を設置しました。