

通学路合同点検対策箇所図（日浦小学校）



R1【NO. 2】 済

（状況）
一般の車がスピードを出していて危険です。

（対策）
既設標識支柱に標識板添架しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
下り坂でカーブしており、スピードを出して通る車かいて危険です。

（対策）
中央線（黄色）を引き直し、ガードパイプ（車両用）、境界ブロック着色（黄色）、警戒標識「通学路」、横断歩道標識（両面）、「速度落せ」看板を設置しました。

R1【NO. 3】 済



（状況）
一般の車がスピードを出していて危険です。

（対策）
擁壁部に標識設置しました。

R1【NO. 4】 済



（状況）
一般の車がスピードを出していて危険です。

（対策）
既設標識支柱に標識板添架しました。



R1【NO. 1】 済

（状況）
一般の車がスピードを出していて危険です。

（対策）
転落防止柵のポール部に、標識添架しました。

