


通学路合同点検対策箇所図（伊台小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 濟



(状況)
交通量の多い交差点で、横断歩道など薄くなっています。

(対策)
外側線・横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 2】 濟



(状況)
交通量の多い道路で、外側線も薄くなっています。

(対策)
外側線を引き直し、一時停止を設置しました。

H29【NO. 3】 濟



(状況)
横断歩道や外側線が薄くなっています。

(対策)
外側線・横断歩道を引き直し、一時停止を設置しました。

H29【NO. 4】 濟



(状況)
横断歩道や外側線が薄くなっています。

(対策)
外側線と横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 5】 濟



(状況)
信号機がなく交通量が多いめ危険です。

(対策)
信号機を設置しました。

R3年度

H29【NO. 6】 濟



(状況)
交通量が多く、大型車の出入りが多い箇所です。

(対策)
外側線を引き直しました。

H29【NO. 7】 濟



(状況)
交差点を車がスピードを落とさずに通過することがあります。

(対策)
交差点マークを設置し、路側帯を拡幅して外側線を引き直しました。

H29【NO. 8】 濟



(状況)
点滅信号のある交差点。横断歩道が薄くなっています。

(対策)
横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 9】 濟



(状況)
横断歩道はあるが、交通量が多く、横断する際に注意が必要です。

(対策)
減速マークを設置し、中央線を波線から実線に変更して引き直しました。

R3【NO. 10】 濟



(状況)
トラックが多く、スピードを出す自動車もあり、危険です。

(対策)
ドット線を設置しました。
30キロ規制の標示を設置しました。

R4年度

R5年度

R4【NO. 1】 濟



(状況)
下り勾配が長く続く基幹道路でスピードを出す車両が多いため、事故発生等の際に歩行者が巻き込まれる恐れがあり危険です。

(対策)
歩道と車道の間に防護柵を設置しました。

R5【NO. 1】



(状況)
道幅が狭く、大型車両が通り危険です。

(対策)
外側線の引き直しと路面に通学路の標示を設置する予定です。

R5【NO. 2】



(状況)
路地から県道に出る際、見通しが悪いT字路となっています。

(対策)
グリーンベルトを設置する予定です。

R5【NO. 3】



(状況)
歩道はあるが、大きい車が通り危険です。

(対策)
下り側の路面に30キロ規制の標示を設置する予定です。