

# 通学路合同点検対策箇所図（浮穴小学校）

H29【NO. 1】



（状況）  
道幅が狭く見通しの悪い交差点で、道路を横断する際に危険です。

（対策）  
外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。横断歩道の移設を予定しています。

H29【NO. 3】 済



（状況）  
交通量の多い交差点で、横断する際に危険です。

（対策）  
減速マークを設置しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）  
横断歩道が薄くなっています。

（対策）  
横断歩道を引き直しました。

R1【NO. 1】



（状況）  
抜け道となっており朝夕とも通行量が多く危険です。

（対策）  
農道部分地域で意見をまとめていただき路側帯の拡幅とグリーンベルトの設置を予定しています。

R1【NO. 1】



（状況）  
抜け道の道路で朝夕とも通行量が多く危険です。

（対策）  
市道部分北側路側帯を拡幅してグリーンベルトを設置し、南側の外側線を引き直す予定です。交差点マークを設置予定です。

H29【NO. 4】 済



（状況）  
見通しの悪い交差点で、横断する際に危険です。

（対策）  
交差点マーク・ドット線・カーブミラーを設置しました。

R1【NO. 1】



（状況）  
抜け道の道路で朝夕とも通行量が多く危険です。

（対策）  
横断歩道を引き直す予定です。

