

# 通学路合同点検対策箇所図（小野小学校）

H29【NO. 1】 済



(状況)  
細い道で薄暗く人の目が届きにくい、防犯面で不安があります。

(対策)  
**通学ルートを変更しました。**

H29【NO. 5 H24-118】



(状況)  
見通しの悪い複雑な交差点で、危険です。

(対策)  
**警戒標識「通学路」の交換、外側線・止まれを引き直しました。**  
カーブミラーの設置を予定しています。

H29【NO. 2】



(状況)  
信号のない横断歩道と踏切が隣接しており、電車通過時に待機場所が狭いため、危険です。

(対策)  
交差点内の区画線等引き直しを予定しています。

H29【NO. 3】 済



(状況)  
交通量の多い、見通しの悪い交差点で、注意が必要です。

(対策)  
**交差点マークを設置しました。**

H30【NO. 1】 済



(状況)  
橋の欄干が低く、川への転落の危険性があります。

(対策)  
**ガードレールをつぎだしました。**

H29【NO. 4】 済



(状況)  
信号のない横断歩道と踏切が隣接し、電車通過時に待機場所が狭いため、危険です。

(対策)  
**外側線・横断歩道を引き直しました。**

