


# 通学路合同点検対策箇所図（坂本小学校）



H29【NO. 1】 済



（状況）  
道幅の狭い道路のため危険です。

（対策）  
減速マーク・「30」規制の標識表示を設置しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）  
東側に歩道が整備されたが、道路を横断する際に横断歩道がないため、西側の路肩帯を越えて登下校しています。

（対策）  
横断歩道を設置しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）  
道路の優先度が分かりにくく、どの道からもスピードを出したまま車が通る箇所です。

（対策）  
ドット線を設置しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）  
見通しの悪い交差点で、危険です。

（対策）  
樹木を剪定し、見通しを良くしました。

H29【NO. 4】 済



（状況）  
三叉路の交差点で、見通しが悪い箇所です。

（対策）  
カーブミラーを設置しました。