


通学路合同点検対策箇所図（たちばな小学校）



H29【NO. 1】 済



(状況)
多くの児童が通る道で、交通量が多い箇所です。

(対策)
横断歩道と外側線を引き直し、減速マークを設置しました。

H29【NO. 2】



(状況)
東西の道路がすれて交差しているため、横断する際に危険です。

(対策)
交差点マークの設置を予定しています。
(※地元への承諾(申請書)必要)

H29【NO. 5】 済



(状況)
見通しの悪い交差点で、横断する際に注意が必要です。

(対策)
外側線を引き直し、ドット線を設置しました。

H29【NO. 4】 済



(状況)
多くの児童が通る道路で、カーブで見通しが悪く、交通量も多いため、注意が必要です。

(対策)
グリーンベルトを設置し、外側線(路側帯拡幅)・交差点マーク・ドット線を引き直しました。

H29【NO. 3】 済



(状況)
多くの児童が通る道路で、道幅が狭いため注意が必要です。

(対策)
グリーンベルトを設置し、交差点マークを引き直しました。