

# 通学路合同点検対策箇所図（みどり小学校）

H29【NO. 1】 済



（状況）  
学校に向かい多くの児童が通る道路で、登校時は自転車の交通量も多いため危険です。

（対策）  
**グリーンペルトを設置しました。**

H29【NO. 3】 済



（状況）  
カーブで見通しが悪く歩道がないため危険です。

（対策）  
**グリーンペルトを設置しました。横断歩道を引設置しました。**

H29【NO. 2】



（状況）  
横断歩道を横断した後、水路があり路側帯が狭いうえ、自転車の通行も多く危険です。

（対策）  
水路の縮小化を検討しています。

H29【NO. 4】 済



（状況）  
交通量の多い道路で、南北に道路を横断する際に注意が必要です。

（対策）  
**ドット線を設置しました。停止線・止まれを引設置しました。**

R1【NO. 1】



（状況）  
南側に水路があり落ちる子がいるため危険です。

（対策）  
グリーンペルトの設置と外側線の引き直しを予定しています。30km規制の路面標示を予定しています。

R1【NO. 2】



（状況）  
交通量の多い道路で危険です。

（対策）  
グリーンペルトの設置と外側線の引き直しを予定しています。

