

通学路合同点検対策箇所図（窪田小学校）

H29【NO. 1】 済



（状況）
道幅が狭く、外側線が引かれていないため、歩行時に注意が必要です。

（対策）
外側線を設置しました。

H30【NO. 1】 済



（状況）
中高生の通学も多く、道も細いため雨天時など傘をさすと車の混雑も難しいです。

（対策）
グリーンベルトを設置しました。

R1【NO. 1】



（状況）
抜け道として利用されて車両の往来が多く、また、一般の車がスピードを出して危険です。

（対策）
グリーンベルトと減速マークを設置し、中央線を実線に変更する予定です。
横断歩道予告マークを塗り直す予定です。

H29【NO. 3】 済



（状況）
横断歩道が薄くなっています。

（対策）
横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 2】



（状況）
カーブ部分の路側帯が狭く車との距離が近いので、横断時に注意が必要です。

（対策）
外側線（カーブ部分の路側帯幅）を引き直しました。
交差点マークを設置する予定です。

