

通学路合同点検対策箇所図（粟井小学校）

H29【NO. 2】 済



(状況)
農道から市道に出る際に、とびだす危険があります。
(対策)
「とびだし注意」看板とストップマークを設置しました。

H29【NO. 1】 済



(状況)
学校前の道路で交通量が多く、スピードを出して通るため危険です。
(対策)
減速マークを設置し、横断歩道を引き直しました。

