


通学路合同点検対策箇所図（中島小学校）



H29【NO. 2】 済

(状況)
道幅の狭い見通しの悪い交差点で、注意が必要です。

(対策)
交差点マークを設置しました。



H29【NO. 1】

(状況)
直線道路でスピードを出す車が多い、横断歩道を横断する際に注意が必要です。

(対策)
横断歩道予告マークの引き直しを予定しています。



H29【NO. 6】 済

(状況)
バイクの通行が多く、見通しも悪い箇所です。

(対策)
交差点マークを設置しました。



H29【NO. 7】 済

(状況)
道幅の狭い見通しの悪い交差点で、注意が必要です。

(対策)
交差点マークを設置しました。



H29【NO. 5】 済

(状況)
道幅が狭い見通しの悪い交差点で、注意が必要です。

(対策)
交差点マークを設置しました。



H29【NO. 4】 済

(状況)
奥に病院があり、バスも通行する箇所です。

(対策)
交差点マークを設置しました。



【NO. 3】

(状況)
道幅が狭い見通しの悪い交差点で、カーブミラーが汚れていて見にくくなっています。

(対策)
交差点マークを設置しました。
カーブミラーの交換を予定しています。