

平成30年度通学路合同点検対応一覧表

(R6.3末現在)

No	学校	地図番号	状況	対策	担当機関	対策状況
1	新玉小学校	H30 1	見通しが悪いです。	交差点マークとドット線を設置しました。 樹木の一部を伐採しました。	道路管理課 国土交通省	完了
2	雄郡小学校	H30 1	コンビニに車が入る際、縁石ブロックのない横断歩道を通るため危険です。	ラバーポールを設置しました。	道路管理課 中予地方局	完了
3	潮見小学校	H30 1	道幅が狭く、交通量が多いです。	グリーンベルトを設置しました。	道路管理課	完了
4	久枝小学校	H30 1	脇道から大きい道路へ出る場所で、自動車や自転車の交通量が多い箇所です。	グリーンベルトを延長して設置しました。	道路管理課	完了
5	小野小学校	H30 1	橋の欄干が低く、川への転落の危険性があります。	ガードレールをつぎだしました。	道路管理課	完了
6	石井東小学校	H30 1	カーブミラーはありますが、手前側が死角になって見えません。	カーブミラーの角度を調整しました。	道路管理課	完了
7	石井東小学校	H30 2	宅地開発により、児童生徒の増加、当該交差点の東西の横断が見込まれます。	グリーンベルトを設置しました。	道路管理課	完了
8	石井東小学校	H30 3	歩道がなく通勤の自動車や通学の自転車も多く危険です。	外側線・交差点ドット線を設置しました。 止まれ表示を補修しました。	道路管理課 松山南警察署	完了
9	石井東小学校	H30 4	止まれ表示が薄くなっています。 水路に転落する恐れがあります。	道路の両サイドの水路にデリネーターの設置、止まれ看板の移設、止まれ表示等を塗り替えました。	道路管理課 松山南警察署	完了
10	石井東小学校	H30 5	止まれ表示が薄くなっています。	止まれ・停止線を塗り直しました。	松山南警察署	完了
11	窪田小学校	H30 1	中高生の通学も多く、道も細いため雨天時など傘をさすと車の離合も難しいです。	グリーンベルトを設置しました。	道路管理課	完了
12	味生第2小学校	H30 1	道幅が狭く見通しの悪い交差点です。	ドット線・グリーンベルトの設置、外側線・交差点マークを引き直しました。	道路管理課	完了