


## 通学路合同点検対策箇所図（潮見小学校）



## H29年度

H29【NO. 1】 濟 	H29【NO. 2】 濟 	H29【NO. 3】 濟 	H29【NO. 4】 濟 	H29【NO. 5】 濟 
<p>(状況) 見通しの悪い交差点で、横断時に注意が必要です。</p> <p>(対策) 外側縁・ドット線・横断歩道を設置しました。</p>	<p>(状況) 外側縁が引かれてない道路で、歩行時に注意が必要な箇所です。</p> <p>(対策) 横断歩道を引き直しました。</p>	<p>(状況) 横断歩道が薄くなっています。</p> <p>(対策) 横断歩道を引き直しました。</p>	<p>(状況) 歩道橋が劣化し穴が開いている部分がある。また、道路の停止線が薄くなっています。</p> <p>(対策) 停止線を引き直しました。 歩道橋の補修工事を完了しました。</p>	<p>(状況) 交通量の多い大型の交差点で、外側縁や横断歩道が薄くなっています。横断時に注意が必要です。</p> <p>(対策) 外側縁と横断歩道を引き直しました。</p>

## H30年度

## R3年度

R30【NO. 1】 濟 	R3【NO. 101】 濟 	R3【NO. 102】 濟 
<p>(状況) 道幅が狭く、交通量が多いです。</p> <p>(対策) グリーンベルトを設置しました。</p>	<p>(状況) 道幅が狭く交通量が多いです。</p> <p>(対策) 北側のグリーンベルトの延長と引き直しをしました。</p>	<p>(状況) 道幅が狭く交通量が多いです。</p> <p>(対策) グリーンベルトを設置しました。</p>