


# 通学路合同点検対策箇所図（五明小学校）



H29【NO. 2】済



（状況）  
樹木でカーブの見通しが悪く、車がスピードを出し  
通過する箇所です。

（対策）  
樹木を伐採し減速マークを設置しました。  
横断歩道を引き直しました。

R3【NO. 101】済



（状況）  
道路に一部ガードレールの設置されていない箇所が  
あります。

（対策）  
ガードパイプを設置しました。

H29【NO. 1】済



（状況）  
下り坂で、車がスピードを出して通過する箇所です。

（対策）  
外側線の引き直しと、減速マーク・ドット線を設置  
しました。

R3【NO. 102】済



（状況）  
歩道横上方から、枯れた竹や木々が覆い被さるよう  
になっています。

（対策）  
枝を撤去し外側線を引き直しました。

R3【NO. 103】済



（状況）  
歩道横上方から、枯れた竹や木々が覆い被さるよう  
になっています。また、カーブ外側の白線が消えています。

（対策）  
枝を撤去し外側線を引き直しました。  
路面の止まれ文字を補修しました。