

通学路合同点検対策箇所図（浅海小学校）

H29【NO. 2】 済



（状況）
国道でスピードを出している車が多く、赤信号になっても、すぐに止まらないことがある。

（対策）
「歩行者注意」の路面標示を設置し、押しボタン信号の車両の「赤」を1秒長くサイクル変更しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
カーブで見通しが悪く、カーブの下り口は交差点となっていて危険です。

（対策）
減速マークを設置しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
国道でスピードを出している車が多く、赤信号になっても、すぐに止まらないことがある。

（対策）
「歩行者注意」の路面標示を設置し、押しボタン信号の車両の「赤」を1秒長くサイクル変更しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
国道沿いで交差点に向かって緩やかにカーブしているため交通量が多いです。

（対策）
通学路である注意喚起の標示を設置しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）
雑技方面からの抜け道で車の速度が速いです。

（対策）
外側線を引き直し、グリーンベルトを設置しました。

