

# 通学路合同点検対策箇所図（和気小学校）



H29 [NO. 9] 済

（状況）  
交差点が複数ある箇所、横断時に注意が必要です。

（対策）  
交差点マークを設置しました。



H29 [NO. 3] 済

（状況）  
外側線や横断歩道が狭くなっていて危険です。

（対策）  
グリーンベルトを設置し、外側線を引き直しました。  
横断歩道を引き直しました。



R3 [NO. 101] 済

（状況）  
道路を通過する車が速度を出しています。

（対策）  
路肩の車を刈りました。  
路面に通学路マークを設置しました。



H29 [NO. 4] 済

（状況）  
見通しの悪い交差点で、横断時に注意が必要です。

（対策）  
ドット線とカーミラーを設置しました。



H29 [NO. 2] 済

（状況）  
横断歩道が狭くなっていて、横断時に注意が必要です。

（対策）  
横断歩道を引き直しました。



H29 [NO. 1] 済

（状況）  
交通量の多い交差点で、注意が必要な箇所です。

（対策）  
カーミラーを交換し、減速マークを設置しました。  
横断歩道を引き直しました。



H29 [NO. 5] 済

（状況）  
見通しの悪い曲がり道で、注意が必要です。

（対策）  
カーミラーを設置しました。



H29 [NO. 6] 済

（状況）  
見通しの悪い交差点で、朝の車の通行量が多い箇所です。

（対策）  
ドット線と路面に通学路の標示を設置しました。



H29 [NO. 7] 済

（状況）  
一部の区間で歩道が整備されていません。歩道が整備されれば、通学路として利用できます。

（対策）  
歩道整備を予定しています。



R5 [NO. 1] 済

（状況）  
見通しが悪く、南から北へ通り抜ける車が多いです。

（対策）  
鏡製ポールと南側に減速マークを設置予定です。  
また、通学路上の交差点を南から北へ通過する交通量が減少することから東側にバイパス工事を予定しています。



H29 [NO. 8] 済

（状況）  
見通しの悪い交差点で、危険です。

（対策）  
外側線を巻き込み、ドット線・交差点マークを設置しました。

