


# 通学路合同点検対策箇所図（怒和小学校）



H29 [NO. 1] 済



〔状況〕  
学校から教員住宅付近まで、外側線（海側）が窄くなっています。

〔対策〕  
外側線を引き直しました。