

令和元年度通学路合同点検対応一覧表

(R6.3末現在)

No	学校	地図番号	状況	対策	担当機関	対策状況
1	雄郡小学校	R1 1	横断歩道の両側の待機場所が狭くて危険です。	北側にガードパイプを南側にラバーポールを設置しました。	中予地方局	完了
2	雄郡小学校	R1 2	交通量が多く危険です。	市道、線路内及び県道に外側線を設置しました。 横断歩道を移設しました。	道路管理課 中予地方局 松山市東警察署	完了
3	素鷲小学校	R1 1	車の通行量が多く危険です。	グリーンベルトを設置しました。 外側線・交差点部分は巻き込みの白線・ドット線を設置しました。 30キロ規制の標示を設置しました。	道路管理課 松山東警察署	完了
4	生石小学校	R1 1	道幅が狭く歩道のない箇所があります。	グリーンベルトを設置し、外側線を引き直しました。	道路管理課	完了
5	生石小学校	R1 2	道幅が狭く歩道のない箇所があります。	グリーンベルトとドット線を設置し、外側線を引き直しました。	道路管理課	完了
6	生石小学校	R1 3	側溝部分に転落する危険性があります。	側溝にデリネーターを設置し、外側線を引き直しました。	道路管理課	完了
7	生石小学校	R1 4	道幅が狭く歩道のない箇所が続きます。	グリーンベルトを設置し、外側線を引き直しました。	道路管理課	完了
8	生石小学校	R1 5	橋のガードレールについて、川のフェンスとの間に隙間があり転落の危険性があります。	ガードパイプを設置しました。	道路管理課	完了
9	生石小学校	R1 6	道幅が狭く歩道のない箇所が続きます。	グリーンベルト・外側線・交差点マークを設置しました。	道路管理課	完了
10	道後小学校	R1 1	ゲリラ豪雨時に水路の水が溢れ道路との境界が分からなくなります。	デリネーターを追加し、水路側に外側線を設置しました。	道路管理課	完了
11	余土小学校	R1 1	車同士の出会いがしらの事故が多いです。	一時停止・ドット線を設置し、外側線は直線部分は狭窄しカーブ部分は膨らみを持たせて引き直しました。	道路管理課 松山市東警察署	完了
12	日浦小学校	R1 1	一般の車がスピードを出していて危険です。	転落防止柵のビーム部に標識添架しました	学校教育課	完了

令和元年度通学路合同点検対応一覧表

(R6.3末現在)

No	学校	地図番号	状況	対策	担当機関	対策状況
13	日浦小学校	R1 2	一般の車がスピードを出していて危険です。	既設標識支柱に標識板添架しました。	学校教育課	完了
14	日浦小学校	R1 3	一般の車がスピードを出していて危険です。	擁壁部に標識設置しました。	学校教育課	完了
15	日浦小学校	R1 4	一般の車がスピードを出していて危険です。	既設標識支柱に標識板添架しました。	学校教育課	完了
16	浮穴小学校	R1 1	抜け道となっており朝夕とも通行量が多く危険です。	路側帯の拡幅、グリーンベルト・交差点マークの設置、外側線・横断歩道を引き直しました。	道路管理課 農林土木課 松山南警察署	完了
17	石井東小学校	R1 1	H29の合同点検で、交差点マーク、ドット、減速マーク、横断歩道塗り直しを実施したが車同士の衝突事故が発生し公園内にまで車が侵入。	交差点をカラー舗装化し、進入予防のポールと駐輪場の看板を設置しました。	道路管理課 公園緑地課	完了
18	みどり小学校	R1 1	南側に水路があり落ちる子がいるため危険です。	グリーンベルトと30km規制の路面標示を設置し、外側線を引き直しました。	道路管理課 松山西警察署	完了
19	みどり小学校	R1 2	交通量の多い道路で危険です。	外側線を引き直し、グリーンベルトを設置しました。	道路管理課	完了
20	窪田小学校	R1 1	抜け道として利用されて車両の往来が多く、また、一般の車がスピードを出していて危険です。	グリーンベルトと減速マークを設置し、中央線を実線に変更しました。 横断歩道予告マークを塗り直しました。	道路管理課 松山南警察署	完了
21	北条小学校	R1 1	学校の入口があると分かりにくく、車がスピードを出して危険です。	カラー舗装化と減速マークを設置し、横断歩道・予告マーク・停止線を引き直しました。	道路管理課 松山西警察署	完了
22	北条小学校	R1 2	横断歩道と外側線が薄くなっています。	外側線と横断歩道を引き直しました。	道路管理課 松山西警察署	完了
23	北条小学校	R1 3	一般の車がスピードを出していて危険です。	30km規制の路面標示をしました。	松山西警察署	完了
24	北条小学校	R1 4	見通しの悪い交差点です。	外側線と交差点マークを設置しました。	道路管理課	完了

令和元年度通学路合同点検対応一覧表

(R6.3末現在)

No	学校	地図 番号	状況	対策	担当機関	対策 状況
25	北条小学校	R1 5	歩行者用の信号機が設置されていない。 また、横断歩道が1箇所ない。	【代替案】 交差点部分の外側線をふくらみをもたせて引き直し、南側道路に外側線を設置し、東側道路の外側線を引き直しました。	道路管理課	完了