

令和4年度通学路合同点検対応一覧表

(R6.3末現在)

No	学校	地図番号	状況	対策	担当機関	対策状況
1	宮前小学校	R4 1	交通量が多く急な勾配で通行車両の速度が出る道路であるため、接触事故等が発生した際に通学する児童が巻き込まれる恐れがあり危険です。	車道と歩道の間にガードパイプを設置しました。	中予地方局	完了
2	宮前小学校	R4 2	交通量が多く信号機等のない直線の基幹道路で、スピードにのった対向車量を避けるため、反対車線の右折車両が歩道をショートカットして通行する事例が多くみられます。事故が発生した場合、歩行者が巻き込まれる恐れがあり危険です。	車道と歩道の間にガードパイプを設置しました。	中予地方局	完了
3	高浜小学校	R4 1	下り勾配が長く続く基幹道路でスピードを出す車両が多いため、事故発生時の際に歩行者が巻き込まれる恐れがあり危険です。	車道と歩道の間にガードパイプを設置しました。	中予地方局	完了
4	伊台小学校	R4 1	下り勾配が長く続く基幹道路でスピードを出す車両が多いため、事故発生等の際に歩行者が巻き込まれる恐れがあり危険です。	歩道と車道の間に防護柵を設置しました。	中予地方局	完了
5	石井東小学校	R4 1	交差点にある信号機の一部が移設されることにより、歩行者用信号機の一部が撤去されることから、登下校で交差点を通行する児童が危険です。	道路東側に、グリーンベルトを設置しました。	道路河川管理課	完了
6	味酒小学校	R4 1	道幅が狭く、外側線も消えかかっており、信号待ちで停車する車が左壁ぎりぎりに寄せることから児童がやむを得ず道路の真ん中を通行することになり危険です。	外側線を引き直し、グリーンベルトを設置しました。	道路河川管理課	完了