


# 通学路合同点検対策箇所図（興居島小学校）



## H29年度

H29【NO. 1】 済



(状況)  
山から海沿いへの下り坂で、道幅が狭いカーブです。

(対策)  
減速マークを設置しました。

H29【NO. 2】 済



(状況)  
カーブミラーはあるが、劣化して見えにくい状態です。

(対策)  
カーブミラーを交換しました。

H29【NO. 3】 済



(状況)  
一部、側溝に蓋がない箇所があり、歩行する空間が狭くなっており、注意が必要です。

(対策)  
側溝蓋を設置しました。

H29【NO. 4】 済



(状況)  
直角に曲がるカーブで、公園の樹木が視界を遮っているため、見通しが悪く危険です。

(対策)  
公園の樹木を伐採しました。  
コンクリート擁壁に反射板を設置しました。

H29【NO. 5 H24-91】



(状況)  
狭い道路です。

(対策)  
地元からの要望により拡幅工事を行います。(一部工事済)

## R3年度

R3【NO. 101】 済



(状況)  
道幅が狭く、狭い道の終わりから、中央線有りの上り坂のカーブにさしかかるので、対向車はスピードが出やすくなっています。

(対策)  
道幅を確保するため除草を行いました。