

通学路合同点検対策箇所図（北条小学校）

H29【NO. 2】 済



（状況）
近くに店舗があり、車の出入りが多い箇所です。

（対策）
外側線を設置し、両側の外側線と交差点マークを引き直しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
車の通行量が多く、抜け道になっています。また、速度を落とさずに交差点へ進入してくる車が多いです。

（対策）
外側線を引き直し、ドット線を設置しました。交差点をカラー舗装しました。設形マークの引き直しをしました。

H29【NO. 3 H24-322】 済



（状況）
道路が途中から狭くなり、車馬の通行量も多いことから通学する児童が危険な状況です。

（対策）
道路を拡張しました。

R1【NO. 1】 済



（状況）
学校の入口があると分りにくく、車がスピードを出して危険です。

（対策）
カラー舗装と減速マークを設置し、横断歩道・予告マーク・停止線を引き直しました。

R1【NO. 2】 済



（状況）
横断歩道と外側線が弱くなっています。

（対策）
外側線と横断歩道を引き直しました。

R1【NO. 4】 済



（状況）
見過しの悪い交差点です。

（対策）
外側線と交差点マークを設置しました。

R1【NO. 3】 済



（状況）
一般の車がスピードを出して危険です。

（対策）
30 km規制の路面標示をしました。

R1【NO. 5】 済



（状況）
歩行者用の信号機が設置されていない。また、横断歩道が1箇所ない。

（対策）
代替案
交差点部分の外側線をくらみをもたせて引き直し、両側道路に外側線を設置し、東側道路の外側線を引き直しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）
車の通行量が多く、歩行者用の信号機が設置されておらず、子どもたちは自動車用の信号機を見上げて横断している状況です。

（対策）
歩行者用灯器を増設しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
広い交差点で交通量も多い箇所です。

（対策）
交差点内に導流帯を設置しました。

