


通学路合同点検対策箇所図（坂本小学校）



H29【NO. 2】 済



〔状況〕
東側に歩道が整備されたが、道路を横断する際に横断歩道がないため、西側の路肩帯を歩いて登下校しています。

〔対策〕
横断歩道を設置しました。

H29【NO. 3】 済



〔状況〕
見通しの悪い交差点で、危険です。

〔対策〕
標本を剪定し、見通しを良くしました。

H29【NO. 4】 済



〔状況〕
三叉路の交差点で、見通しが悪い箇所です。

〔対策〕
カーブミラーを設置しました。

R3【NO. 101】 済



〔状況〕
道幅が狭く片側は用水路であり、中型のトラックも通っています。

〔対策〕
デリネーターを増設しました。

R5【NO. 1】



〔状況〕
道幅が狭く、トラックの通りも多く危険です。

〔対策〕
水路を暗渠化し、グリーンベルトを設置する予定です。

H29【NO. 1】 済



〔状況〕
道幅の狭い道路のため危険です。

〔対策〕
減速マーク・「30」規制の裏面標示を設置しました。

H29【NO. 5】 済



〔状況〕
道路の優劣が分かりにくく、どの道からもスピードを出したまま車が通る箇所です。

〔対策〕
ドット線を設置しました。