


# 通学路合同点検対策箇所図 (湯築小学校)



H29【NO. 1】 済

(状況) 東西の道路が狭いため、危険です。  
 (対策) 横断歩道・停止線(東)の引き直しと、停止線(西)を移動しました。

H29【NO. 2】 済

(状況) 見通しの悪い交差点で道幅も狭いため、危険です。  
 (対策) 横断歩道と外側線を引き直し、一時停止と交差点マークとドット線を設置しました。

R3【NO. 101】 済

(状況) 道路が狭く、交差点の見通しが悪いです。  
 (対策) 道路両側に外側線とグリーンベルトを設置しました。

H29【NO. 3】 済

(状況) 一部道幅が狭い箇所でも、また、既存の外側線も薄くなっています。  
 (対策) 外側線の設置・引き直しをしました。

R5【NO. 1】 済

(状況) 小学校西側の交差点が時間規制となったことから、抜け道として利用する車が増え危険です。  
 (対策) グリーンベルトと路面に通学路の文字を設置しました。

H29【NO. 4】 済

(状況) 外側線が薄くなっており、交差点の見通しも悪い箇所です。  
 (対策) 外側線・交差点マーク・コープミラーを設置しました。

R3【NO. 102】 済

(状況) 自転車がスピードを落とさず通るので危険です。  
 (対策) 交差点部分にドット線を設置しました。

H29【NO. 5 H24-237】 済

(状況) 抜け道として通行する車が多く、道幅も狭いため危険です。  
 (対策) 外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。

ひまわり文化会館  
のびるんぽろ

R3【NO. 103】 済

(状況) コープミラーの位置が高く見えにくいです。  
 (対策) コープミラーを調整しました。