

《八坂小学校》

2018. 3. 31 現在



【9番】
(状況) 見通しが悪い交差点でカーブミラーに映らない箇所があります。
(対策) カーブミラーを学校敷地前の市道に移設し、鏡面を2面にしました。

【10番】
(状況) 時間制進入規制の道路に進入してくる車が多い状況です。
(対策) 既に入口部に進入禁止標識2枚が設置されています。

【11番】
(状況) 市内中心部への抜け道として通行する車が多い状況です。
(対策) 「止まれ」標識を目立つように補修しました。

【219番】
(状況) スピードを出して下りてくる自転車が危険な状況です。
(対策) 自転車に乗って下りられないようポールを設置しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■