

《湯築小学校》

2018. 3. 31 現在



【86番】

(状況) 道幅が狭い上に抜け道として登校時間帯の交通量が大変多く、児童のすぐ近くを車が通りぬける場所です。

(対策) 通行規制をすることで検討しましたが、困難なため、グリーンベルトを引き、通学路としての視認性を高めました。

【87番】

(状況) 交通量が多い上にスピードを出して車が通り過ぎる交差点で信号がありません。

(対策) 押ボタン式の信号機を設置しました。

【237番】

(状況) 抜け道として通行する車が多いのに、道路が狭く歩道もないため危険な状況です。

(対策) 外側線を引き直し、交差点マークを設置する予定です。【H29 進捗管理】

【238番】

(状況) 見通しの悪い交差点です。

(対策) カーブミラーと交差点マークを設置しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■