



【88番】
（状況）道路が狭く壁面に土砂崩れがあります。
（対策）カーブミラーを移設しました。
土砂崩れ対策は完了済みです。

【89番】
（状況）直線の坂を下りてきたところの三叉路です。
（対策）優先ドット線を設置しました。

【90番】
（状況）狭い道路のカーブで砂利が溜まっています。
（対策）直ちに路面の清掃を行い、路肩の白線は引き直しました。

【91番】
（状況）狭い道路です。
（対策）地元からの要望により拡幅工事中です。（一区間工事済）

【92番】
（状況）直角に曲がるカーブで砂利も溜まっています。
（対策）直ちに路面の清掃を行い、路肩の白線は引き直しました。

※対策完了分は朱書きで記載しています。※（対策）の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。 ■各箇所の番号は管理上の番号です■