

《日浦小学校》

2018. 3. 31 現在

【97番】

(状況) 緩やかなカーブで車のスピードが速い場所ですが、縁石は低くポールなども設置されていません

(対策) カーブに注意を促すためのアローマーク(矢印)の設置しました。

【201番】

(状況) 下りの緩やかなカーブの後の信号機で、車のスピードも速く、信号無視をする車もあります。

(対策) 予告信号機へ変更しました。

【290番】

(状況) 一部擁壁がない部分から崩壊する恐れがあります。

(対策) 具体的な対策が困難なため、気を付けて通行するよう指導します。

【202番】

(状況) 下りの緩やかなカーブの途中で、車のスピードも速く危険を感じることがあります。

(対策) 減速マークの表示(ドット線)と併せて、ガードパイプを設置しました。

【98番】

(状況) 雨が降ったときなどに落石することがあります。

(対策) 路肩にポケットを整備しました。



※対策完了分は朱書きで記載しています。※(対策)の内容は現時点での予定または計画で、状況の変化や事情により変更することがあります。※具体的な実施までには時間を要する場合があります。

■各箇所の番号は管理上の番号です■