

通学路合同点検対策箇所図（堀江小学校）

R7【NO. 2】 済



（状況）
ゆるいカーブの道路でスピードを出して走る車が多く、
また、見通しが悪いので注意が必要です。

（対策）
路面に「通学路」の標示をし、減速マークを設置しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
歩道が一部途切れており、路側帯のみになっています。

（対策）
外周線を引き直し、その内周を歩くように指導しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
スピードを出して走る車が多く、横断する際に注意
が必要です。

（対策）
減速マーク・ドット線・横断旗を設置しました。

R7【NO. 1】 済



（状況）
道幅が狭く、車がスピードを落とさずに走行していて
危険です。

（対策）
路面に「通学路」と「カーブ注意」の標示、交差点
マークを設置しました。

