


通学路合同点検対策箇所図（堀江小学校）



R7【NO. 2】



（状況）ゆるいカーブの道路でスピードを出して走る車が多く、また、見通しが悪いので注意が必要です。
 （対策）路面に通学路の標示と減速マークを設置する予定です。

R3【NO. 101】 済



（状況）歩道が一部途切れており、路側帯のみになっています。
 （対策）外周線を引き直し、その内側を歩くように指導しました。

R7【NO. 1】 済



（状況）道幅が狭く、車がスピードを落とさずに走行して危険です。
 （対策）路面に「通学路」と「カーブ注意」の標示、交差点マークを設置しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）スピードを出して走る車が多く、横断する際に注意が必要です。
 （対策）減速マーク・ドット線・横断線を設置しました。

