


通学路合同点検対策箇所図（高浜小学校）



R3 [NO. 103] 済

(状況)
時間規制で進入禁止となっているが守らない人が多いです。

(対策)
頻回時間帯の指導取り締まりを実施しました。
外側線を引き直しました。

R3 [NO. 102] 済

(状況)
歩道がなく、車の離れもできないくらい道幅が狭いです。

(対策)
歩道のない部分にグリーンベルトを設置しました。

H29 [NO. 1] 済

(状況)
多くの児童が通る道で、片側の外側線が薄くなっている箇所です。

(対策)
外側線を引き直し交差点マークを設置しました。

R3 [NO. 101] 済

(状況)
車がスピードを出していることが多く、危険です。

(対策)
外側線（側道）を引き直し、ゼブラ部分を塗り直しました。
外側線（市道）を設置しました。

R4 [NO. 1] 済

(状況)
下り勾配が長く狭く基幹道路でスピードを出す車が多いため、事故発生時の際に歩行者が巻き込まれる恐れがあり危険です。

(対策)
車道と歩道の間にガードパイプを設置しました。