


通学路合同点検対策箇所図（興居島小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 済  (状況) 山から海沿いへの下り坂で、道幅が狭いカーブです。 (対策) 減速マークを設置しました。	H29【NO. 2】 済  (状況) カーブミラーはあるが、劣化していて見えにくい状態です。 (対策) カーブミラーを交換しました。	H29【NO. 3】 済  (状況) 一部、側溝に蓋がない箇所があり、歩行する空間が狭くなっており、注意が必要です。 (対策) 側溝蓋を設置しました。	H29【NO. 4】 済  (状況) 直角に曲がるカーブで、公園の樹木が境界を越えているため、見通しが悪く危険です。 (対策) 公園の樹木を伐採しました。 コンクリート擁壁に反射板を設置しました。	H29【NO. 5 H24-91】 済  (状況) 狭い道路です。 (対策) 道路を拡張しました。
---	---	--	--	--

R3年度

R3【NO. 101】 済  (状況) 道幅が狭く、狭い道の終わりから、中央線有りの上り坂のカーブにさしかかるので、対向車はスピードが出やすくなっています。 (対策) 道幅を確保するため除草を行いました。
