


通学路合同点検対策箇所図（興居島小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 済



（状況）
山から海沿いへの下り坂で、道幅が狭いカーブです。

（対策）
減速マークを設置しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
カーブミラーはあるが、劣化していて見えにくい状態です。

（対策）
カーブミラーを交換しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
一部、側溝に蓋がない箇所があり、歩行する空間が狭くなっており、注意が必要です。

（対策）
側溝蓋を設置しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
直角に曲がるカーブで、公園の樹木が境界を越えているため、見通しが悪く危険です。

（対策）
**公園の樹木を伐採しました。
コンクリート護壁に反射板を設置しました。**

H29【NO. 5 H24-91】 済



（状況）
狭い道路です。

（対策）
道路を拡幅しました。

R3年度

R3【NO. 101】 済



（状況）
道幅が狭く、狭い道の終わりから、中央線有りの上り坂のカーブにさしかかるので、対向車はスピードが出やすくなっています。

（対策）
道幅を確保するため除草を行いました。

R7年度

R7【NO. 1】



（状況）
道幅が狭く注意が必要です。

（対策）
木の伐採と水路の暗渠化により道路を拡幅する予定です。
※令和9年度に工事開始予定