



通学路合同点検対策箇所図（久米小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 済  （状況） ガードレール下の舗装が一部ないため、水路に落下する恐れがあります。 （対策） 落下防止のネットを設置しました。	H29【NO. 2】 済  （状況） 水路のある道路で、落下する危険があります。 （対策） デリネーターを設置しました。	H29【NO. 3】 済  （状況） 信号待ちの車で渋滞し、交通量も多いため危険です。 （対策） ドット線を設置しました。 西側道路に外側線を設置しました。	H29【NO. 4】 済  （状況） 道幅の狭く、大型車の通行が多い箇所で、注意が必要です。 （対策） 外側線・グリーンパルトを引き直しました。	H29【NO. 5】 済  （状況） 道幅の狭い交差点で、大型車の通行も多い箇所です。 （対策） 一時停止を設置しました。	H29【NO. 6 H24-205】 済  （状況） 交通量の多い交差点で、横断時に注意が必要です。 （対策） 外側線・交差点マーク・止まれを引き直しました。	H29【NO. 7】 済  （状況） 道幅が狭く、信号待ちの車が渋滞するため、注意が必要です。 （対策） 外側線を設置しました。	H29【NO. 8】 済  （状況） 道幅が狭く、見通しの悪いカーブのため、危険です。 （対策） カーブミラーの設置が困難なため、代替で路面に通学路の標示を設置しました。
---	---	--	---	--	--	---	--

R3年度

R3【NO. 1】 済  （状況） 見通しの悪いカーブです。 （対策） 外側線と交差点マークを設置しました。
--