

H29年度

<p>H29【NO. 1】 済</p>  <p>(状況) ガードレール下の舗装が一部ないため、水路に落下する恐れがあります。</p> <p>(対策) 落下防止のネットを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 2】 済</p>  <p>(状況) 水路のある道路で、落下する危険があります。</p> <p>(対策) デリネーターを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 3】 済</p>  <p>(状況) 信号待ちの車で渋滞し、交通量も多いため危険です。</p> <p>(対策) ドット線を設置しました。 西側道路に外側線を設置しました。</p>	<p>H29【NO. 4】 済</p>  <p>(状況) 道幅の狭く、大型車の通行が多い箇所、注意が必要です。</p> <p>(対策) 外側線・グリーンバルトを引き直しました。</p>	<p>H29【NO. 5】 済</p>  <p>(状況) 道幅の狭い交差点で、大型車の通行も多い箇所です。</p> <p>(対策) 一時停止を設置しました。</p>	<p>H29【NO. 6 H24-205】 済</p>  <p>(状況) 交通量の多い交差点で、横断時に注意が必要です。</p> <p>(対策) 外側線・交差点マーク・止まれを引き直しました。</p>	<p>H29【NO. 7】 済</p>  <p>(状況) 道幅が狭く、信号待ちの車が渋滞するため、注意が必要です。</p> <p>(対策) 外側線を設置しました。</p>	<p>H29【NO. 8】 済</p>  <p>(状況) 道幅が狭く、見通しの悪いカーブのため、危険です。</p> <p>(対策) カーブミラーの設置が困難なため、代替で路面に通学路の標示を設置しました。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R3年度

<p>R3【NO. 1】 済</p>  <p>(状況) 見通しの悪いカーブです。</p> <p>(対策) 外側線と交差点マークを設置しました。</p>
