

# 通学路合同点検対策箇所図（浅海小学校）

H29【NO. 2】 済



（状況）  
国道でスピードを出している車が多く、赤信号になっても、すぐに止まらないことがある。

（対策）  
「歩行者注意」の路面標示を設置し、押しボタン信号の車両の「赤」を1秒長くサイクル変更しました。

R7【NO. 1】



（状況）  
急なカーブで見通しが悪く、その先子どもが横断している状況です。

（対策）  
路面に「減速」の文字の設置と外側線の引き直しを予定しています。

H29【NO. 1】 済



（状況）  
カーブで見通しが悪く、カーブの下り口は交差点となっていて危険です。

（対策）  
減速マークを設置しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）  
国道でスピードを出している車が多く、赤信号になっても、すぐに止まらないことがある。

（対策）  
「歩行者注意」の路面標示を設置し、押しボタン信号の車両の「赤」を1秒長くサイクル変更しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）  
国道沿いで交差点に向かって緩やかにカーブしている交通量が多いです。

（対策）  
通学路である注意喚起の標示を設置しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）  
雑技方面からの抜け道で車の速度が速いです。

（対策）  
外側線を引き直し、グリーンベルトを設置しました。

