

通学路合同点検対策箇所図（粟井小学校）

R3【NO. 102】 済



（状況）
道路に出るときに、見通しが悪く、自転車や車が通行していると危険です。

（対策）
グリーンベルトを設置しました。

R3【NO. 103】 済



（状況）
道路の幅が狭く、車が通るときに子どもとの距離が近いです。

（対策）
北側に外側線を設置しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
震速から市道に出る際に、とびだす危険があります。

（対策）
「とびだし注意」看板とストップマークを設置しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
学校前の道路で交通量が多く、スピードを出して通るため危険です。

（対策）
減速マークを設置し、横断歩道を引き直しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
交通量が多く、車もスピードを出しています。

（対策）
外側線を引き直しました。

R5【NO. 1】 済



（状況）
雨天時に水がたまり流れないことがあり、道路を渡り反対側を歩いています。

（対策）
道路を拡張し、歩道を設置しました。

