

通学路合同点検対策箇所図（中島小学校）

H29【NO. 2】 済



（状況）
道幅の狭い見通しの悪い交差点で、注意が必要です。

（対策）
交差点マークを設置しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
直線道路でスピードを出す車が出て、横断歩道を横断する際に注意が必要です。

（対策）
横断歩道予告マークを引き直しました。

H29【NO. 6】 済



（状況）
バイクの通行が多く、見通しも悪い箇所です。

（対策）
交差点マークを設置しました。

H29【NO. 7】 済



（状況）
道幅の狭い見通しの悪い交差点で、注意が必要です。

（対策）
交差点マークを設置しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）
道幅が狭い見通しの悪い交差点で、注意が必要です。

（対策）
交差点マークを設置しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
奥に病院があり、バスも通行する箇所です。

（対策）
交差点マークを設置しました。

【NO. 3】 済



（状況）
道幅が狭い見通しの悪い交差点で、カーブミラーが汚れていて見にくくなっています。

（対策）
交差点マークを設置しました。
カーブミラーを交換しました。

