

通学路合同点検対策箇所図（八坂小学校）

H29【NO. 1】 済



《状況》
 通勤時の車の抜け道となっており、交通量が多い箇所です。

《対策》
横断歩道予告マーク、車の速度抑制表示を設置しました。

H29【NO. 2】 済



《状況》
 交通量が多く、抜け道として利用する車があり、横断するときに危険です。

《対策》
外輪線の引き直しと歩行者横断指導線を設置しました。止まれ・一時停止線を設置しました。

H29【NO. 4】 済



《状況》
 高架下に灯りがなく暗い箇所です。

《対策》
電灯を設置しました。

H29【NO. 3】 済



《状況》
 道路横と高低差があり、落ちないように注意が必要です。

《対策》
デリネーターを設置しました。

