


# 通学路合同点検対策箇所図（堀江小学校）



R3【NO. 101】 済

（状況）  
歩道が一部途切れており、路側帯のみになっています。

（対策）  
外周線を引き直し、その内側を歩くように指導しました。

H29【NO. 1】 済

（状況）  
スピードを出して走る車が多く、横断する際に注意が必要です。

（対策）  
減速マーク・ドット線・横断線を設置しました。