

# 通学路合同点検対策箇所図（粟井小学校）

**R3【NO. 102】 済**



（状況）  
道路に出るときに、見通しが悪く、自転車や車が通行していると危険です。

（対策）  
**グリーンベルトを設置しました。**

**R3【NO. 103】 済**



（状況）  
道路の幅が狭く、車が通るときに子どもの距離が近いです。

（対策）  
**左側に外側線を設置しました。**

**H29【NO. 2】 済**



（状況）  
震道から市道に出る際に、とびだす危険があります。

（対策）  
**「とびだし注意」看板とストップマークを設置しました。**

**H29【NO. 1】 済**



（状況）  
学校前の道路で交通量が多く、スピードを出して通るため危険です。

（対策）  
**減速マークを設置し、横断歩道を引き直しました。**

**R3【NO. 101】 済**



（状況）  
交通量が多く、車もスピードを出しています。

（対策）  
**外側線を引き直しました。**

**R5【NO. 1】 済**



（状況）  
雨天時に水がたまり流れないことがあり、道路を渡り反対側を歩いています。

（対策）  
道路を拡張し、歩道を拡張する予定です。横断歩道の設置を検討します。

