



通学路合同点検対策箇所図（潮見小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 済  （状況） 見通しの悪い交差点で、横断時に注意が必要です。 （対策） 外側線・ドット線・横断歩道を設置しました。	H29【NO. 2】 済  （状況） 外側線が引かれていない道路で、歩行時に注意が必要な箇所です。 （対策） 外側線を設置しました。	H29【NO. 3】 済  （状況） 横断歩道が薄くなっています。 （対策） 横断歩道を引き直しました。	H29【NO. 4】 済  （状況） 歩道橋が劣化し穴が開いている部分がある。また、道路の停止線が薄くなっています。 （対策） 停止線を引き直しました。 歩道橋の補修工事を完了しました。	H29【NO. 5】 済  （状況） 交通量の多い大型の交差点で、外側線や横断歩道が薄くなっていて、横断時に注意が必要です。 （対策） 外側線と横断歩道を引き直しました。
--	---	--	--	--

H29【NO. 6】 済  （状況） 交通量の多い交差点で、横断時に注意が必要です。 （対策） 外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。	H29【NO. 7】 済  （状況） 住宅地内から国道へ向けて抜ける車が多い道路で、注意が必要です。 （対策） 外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。	H29【NO. 8】 済  （状況） 交通量の多い交差点で、横断時に注意が必要です。 （対策） 交差点マーク・外側線を引き直しました。
--	--	---

H30年度

H30【NO. 1】 済  （状況） 道幅が狭く、交通量が多いです。 （対策） グリーンベルトを設置しました。
--

R3年度

R3【NO. 101】 済  （状況） 道幅が狭く交通量が多いです。 （対策） 北側のグリーンベルトの延長と引き直しをしました。

R3【NO. 102】 済  （状況） 道幅が狭く交通量が多いです。 （対策） グリーンベルトを設置しました。

R6年度

R6【NO. 1】 済  （状況） 抜け道として利用する車が多く、子どもと接触する危険性があります。 （対策） 交差点マークと路面に通学路の標示を設置しました。
