

通学路合同点検対策箇所図（福音小学校）



(状況)
交通量が多くスピードを出して車が通るため危険です。

（対策）
グリーンベルトを設置し、減速マークを引き直しました。



(状況)
道幅が狭い上に交通量が多く、車のスピードも出ている状況です。

(対策)
菱形マークを引き直しました。



(状況)
道幅が狭く、車両の通行量が多くて危険です。

(対策)

外側線の設置と引き直し（道路幅が広い区間は路側帯をあげる）、交差点マークの設置と補修、路面に「通学路」の文字と30キロ規制の標示の設置、カラー舗装の補修をしました。

横断歩道設置を検討しましたが困難なため、パトロールを実施しました。



(状況)
交通量の多い道路で、横断歩道を渡るときに見通しが悪く危険です。

(対策)
横断歩道を移設（南側）しました。
外側線（東側道路）・減速マーク・ドット線を設置しました。



(状況)
国道への進入路が狭く出入りの車が危険です。

(対策)
外側線を引き直しました。