
通学路合同点検対策箇所図 (湯山小学校)



H29年度 R2年度 R3年度 R2 [NO. 1]



(状況) (状況) (状況) (状況) 単や自転車がZビードを出して通ることがあり、危険 抜け道で利用する単が通る圏所で、外側線が途中から 適幅が狭く、速度を出している車が多いです。 ないたの注意が必要です。 -(対策) **減速マークを設置し、外側線を引き直しました。** (対策) 外側線を設置しました。

(対策) 外機嫌の設置と補修、減速マーク及びT字マーク、30キロ規制の跨面標示を設置しました。



(状況) 合流する道の見通しが悪いです。 (対策) カープミラーを設置しました。

R7年度

